For Smart Factory

Operating
User |
MANUAL

MES 3D
ERP + MES + SCADA

Auto & S.I

User Manual MES

Table of Contents

WMS-Mold

I. Put away

고무 몰드 적치 지시서

실행 순서 & 기능 :

1. 고무 몰드 적치 지시서 목록.
2. "Create" 버튼을 눌러 신규 적치 지시서 생성.

WMS-Mold

I. Put away

적치 지시서 작성

Mold PutAway / New

Save Discard ③

Cancel

Draft | Operation | Done

Operation Type	Jpark: Mold Put Away	Scheduled Date	06/13/2024 12:49:59
From	WH/Fac1/Wax Tree ①	Source Document	
To	WH/Mold		

Item | Operations

Item	Demand Qt...	Done	UoM	
R-BP-T2C-3.5-18K-7.69GR-W-F-8-1.2CT+2 ②	1.00	0.00	pcs	🗑

Add a line

Explain

실행 순서 & 기능 :

* MES > PMS > Rubber Mold에서 완료된 고무 몰드는 자동으로 적치 지시서 생성 승인됨.

1. 작업 유형 및 제품의 이동 경로 지정.
2. 입고될 제품 정보 입력.
3. "Save" 버튼을 눌러 저장.

WMS-Mold

I. Put away

적치 지시서 승인

실행 순서 & 기능 :

* MES > PMS > Rubber Mold에서 완료된 고무 몰드는 자동으로 적치 지시서 생성 승인됨.

1. "Confirm" 버튼을 눌러 승인.

WMS-Mold

I. Put away

적치 지시서 수행

WMS-Mold

II. Shipping

출고 지시서 작성

Mold Shipping

	Reference ▲	From	To	Contact	Scheduled Date	Source Document	Status	Created on
☆	WH/MOS/00006	WH/Mold	WH/Fac1/Wax Tree		Today		Operation	06/13/2024 13:02:10
☆	WH/MOS/00005	WH/Mold	WH/Fac1/Wax Tree		Today		Waiting	06/13/2024 13:01:48
☆	WH/MOS/00004	WH/Mold	WH/Fac1/Wax Tree		Today		Operation	06/13/2024 13:01:15
☆	WH/MOS/00003	WH/Mold	WH/Fac1/Wax Tree				Cancelled	06/13/2024 13:00:28
☆	WH/MOS/00002	WH/Mold	WH/Fac1/Wax Tree				Done	06/13/2024 12:59:20
☆	WH/MOS/00001	WH/Mold	WH/Fac1/Wax Tree				Done	06/13/2024 10:51:11

WMS · KPI · Material Warehouse · WIP Warehouse · FG Warehouse · Mold Warehouse · Silver Warehouse · Lot/Serial Number

+ Create · Filters · Group By · Favorites · 1-6 / 6

WMS-Mold

II. Shipping

출고 지시서 작성

Mold Shipping / New

✔ Save   ✖ Discard

③

Cancel

Draft   Operation   Done

Operation Type	Jpark: Mold Shipping	Scheduled Date
From	WH/Mold	Source Document
To	WH/Fac1/Wax Tree	

①

Scheduled Date: 06/13/2024 10:33:18

Item   Operations

Item	Demand Qt...	Done	UoM
R-BP-T2C-3.5-18K-7.69GR-W-F-8-1.2CT+2	1.00	0.00	pcs

②

Add a line

Explain

실행 순서 & 기능 :

1. 작업 유형 및 제품의 이동 경로 지정.
2. 출고될 제품 정보 입력.
3. "Save" 버튼을 눌러 저장.

WMS-Mold

II. Shipping

출고 지시서 승인

실행 순서 & 기능 :

1. "Confirm" 버튼을 눌러 승인.

WMS-Mold

II. Shipping

출고 지시서 수행

실행 순서 & 기능 :

* Operation tab에서 진행.

1. 출고 로트 코드 입력.

2. 출고 수량 입력.

3. "Complete Mold Shipping" 버튼을 눌러 실행.

| WMS | KPI | Material Warehouse | WIP Warehouse | FG Warehouse | Mold Warehouse | Silver Warehouse | Lot/Serial Number |

Mold Shipping / WH/MOS/00001

Edit **+ Create** **🖶 Print** **⚙ Action** 1/1 ‹ ›

Complete Mold Shipping ③ Cancel Draft | **Operation** | Done

Operation Type	Jpark: Mold Shipping	Scheduled Date	06/13/2024 10:51:01
From	WH/Mold	Source Document	
To	WH/Fac1/Wax Tree		

Item | **Operations**

Item	From	To	Lot Code	Done	UoM
R-BP-T2C-3.5-18K-7.69GR-W-F-8-1.2CT+2	WH/Mold/RT/RT - 01 - 04	WH/Fac1/Wax Tree	R-BP-T2C-3.5-18K-7.69GR-W-F-8-1.2CT+2#1-240612 ①	0.00 ②	pcs 🗑

Add a line

WMS-Mold

III. Stock

재고 목록

실행 순서 & 기능 :

1. 고무 몰드 창고 재고 목록 표시.

WMS	KPI	Material Warehouse	WIP Warehouse	FG Warehouse	Mold Warehouse	Silver Warehouse	Lot/Serial Number

Mold Stock

☰ Mold Product Model ✕   Search...

▼ Filters   ☰ Group By   ★ Favorites   1-2 / 2

	Mold Product Model	Product	Location	Lot/Serial Number	Package	Available Quantity	On Hand Quantity	Unit of Measure	2nd Quantity	2nd Uom	Created on
▼ R-BP-T2C-3.5-18K-7.69GR-W-F-8-1.2CT (2)						1.00	2.00				
☐	R-BP-T2C-3.5-18K-7.6...	R-BP-T2C-3.5-18K-7.6...	WH/Mold/RT/RT - O1 ...	R-BP-T2C-3.5-18K-7.6...		1.00	1.00	pcs	1.00		06/13/2024 10:17:03
☐	R-BP-T2C-3.5-18K-7.6...	R-BP-T2C-3.5-18K-7.6...	WH/Mold/RT/RT - O1 ...	R-BP-T2C-3.5-18K-7.6...		0.00	1.00	pcs	1.00		06/13/2024 12:58:08
▼ R-TB-FC(LT)-O82 (3)						0.00	3.00				
☐	R-TB-FC(LT)-O82	R-TB-FC(LT)-O82+1	WH/Mold	R-TB-FC(LT)-O82+1#1...		0.00	1.00	g	1.00	pcs	06/12/2024 14:38:47
☐	R-TB-FC(LT)-O82	R-TB-FC(LT)-O82+1	WH/Mold	R-TB-FC(LT)-O82+1#...		0.00	1.00	g	1.00	pcs	06/12/2024 14:38:47
☐	R-TB-FC(LT)-O82	R-TB-FC(LT)-O82+1	WH/Mold	R-TB-FC(LT)-O82+1#...		0.00	1.00	g	1.00	pcs	06/12/2024 14:38:47

(1)

WMS-Mold

III. Stock

고무 몰드 재고 폐기

실행 순서 & 기능 :

1. 폐기할 고무 몰드 왼편의 체크 박스 선택.
2. 체크 박스 선택 시 표시되는 메뉴 중의 "Scrap" 버튼 눌러 진행.
3. 경고창의 "Confirm" 버튼 눌러 시행.
4. Stock 정보에서 자재 말소.

WMS-Mold

III. Stock

고무 몰드 재고 라벨 인쇄

실행 순서 & 기능 :

1. 라벨 인쇄할 고무 몰드 왼편의 체크 박스 선택.

2. 체크 박스 선택 시 표시되는 메뉴 중의 "Print Labels" 버튼 눌러 인쇄.

Thank you for using

For Smart Factory

MES 3D

ERP + MES + SCADA